

Terminal de Rueda Freno de Disco SAF®

Producto Descontinuado - P89 Plus y P89 Integral

Efectivo a Partir de: Julio 2026

Debido a restricciones de suministro, SAF-Holland dejará de ofrecer los paquetes de terminal de rueda P89 Plus y P89 Integral para nuevas suspensiones con ejes de freno de disco. A partir del 1 de julio de 2026, todas las especificaciones de ejes con freno de disco deberán incluir un paquete alternativo de terminal de rueda. Los paquetes alternativos de terminal de rueda incluyen P89, P89 PSP7 y P89 PSP7 Lightweight. Siempre que la terminal de rueda se convierta correctamente, este cambio no afectará la garantía del producto ni el ajuste o la funcionalidad del eje/suspensión.

Las refacciones de servicio y mantenimiento estarán disponibles por un tiempo limitado. Después de ese periodo, será necesario el reemplazo completo de la terminal de rueda. Tenga en cuenta que las terminales de rueda P89 Plus utilizan aros dentados del ABS montados en el rotor, mientras que todos los demás utilizan aros dentados de ABS montados en la maza. Las instrucciones específicas para la conversión se proporcionarán en una fecha posterior.

MODELOS AFECTADOS:

Este retiro afectará a todos los modelos de suspensión para remolque SAF que actualmente están especificados con terminales de rueda P89 Plus o Integral.



Si tiene alguna pregunta o requiere asistencia adicional sobre el producto, por favor comuníquese con su gerente de cuenta o con el Servicio al Cliente de SAF-HOLLAND al 1.800.876.3929.