

Embouts de roue pour freins à disque pneumatiques SAF®

Produits discontinués : P89 Plus et P89 Integral


Date d'entrée en vigueur : juillet 2026

En raison de contraintes d'approvisionnement, SAF-Holland ne proposera plus les ensembles de roues P89 Plus et P89 Integral pour les nouvelles suspensions à essieux à freins à disque. À compter du 1er juillet 2026, toutes les spécifications d'essieux à freins à disque devront inclure un ensemble de roues alternatif. Les ensembles de roues alternatifs comprennent les modèles P89, P89 PSP7 et P89 PSP7 allégé. Une fois l'ensemble de roues correctement converti, ce changement n'affectera ni la garantie, ni la compatibilité, ni le fonctionnement de l'essieu/suspension. Les pièces de rechange seront disponibles pour une période limitée. Passé ce délai, le remplacement complet de l'ensemble de roues sera nécessaire.

Veuillez noter que les ensembles de roues P89 Plus utilisent des bagues ABS montées sur le disque, tandis que tous les autres utilisent des bagues ABS montées sur le moyeu. Des instructions spécifiques concernant la conversion seront fournies ultérieurement.

MODÈLES CONCERNÉS :

Cet arrêt de production concernera tous les modèles de suspensions de remorques SAF actuellement équipés d'ensembles de roues P89 Plus ou Integral.



Si vous avez des questions ou avez besoin d'un soutien supplémentaire concernant le produit, veuillez contacter votre gestionnaire de compte ou le service à la clientèle de SAF-HOLLAND au 1.800.267.9247.