

## Haldex Brake Products

### Manguera de suministro de aire para neumáticos con sistema Tire Pilot Plus mejorada incluye 2 puertos de prueba dobles.

**Fecha efectiva: Q4 2024**

**Atención:**

Estimados socios OEM:

Como parte de la cultura de mejora continua de SAF-Holland/Haldex, a partir de finales del cuarto trimestre, Haldex cambiará el diseño actual de la manguera neumática por un diseño de manguera neumática con doble puerto de prueba. Este cambio permitirá la integración de un sistema de control de la presión de los neumáticos y, al mismo tiempo, proporcionará un puerto independiente de comprobación de la presión. Con este diseño ya no será necesario desmontar el latiguillo o el sistema de control de presión neumática para comprobar manualmente la presión de los neumáticos. Este cambio afectará a todos los latiguillos para neumáticos de la gama Tire Pilot Plus.

#### Números de piezas afectadas:

| Números de pieza OEM         |                |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2116300003060                | 2116300003150  | 2116300003240  | 2116300003330  |
| 2116300003070                | 2116300003160  | 2116300003250  | 2116300003340  |
| 2116300003080                | 2116300003170  | 2116300003260  | 2116300003350  |
| 2116300003090                | 2116300003180  | 2116300003270  | 2116300003360  |
| 2116300003100                | 2116300003190  | 2116300003280  | 2116300003370  |
| 2116300003110                | 2116300003200  | 2116300003290  | 2116300003380  |
| 2116300003120                | 2116300003210  | 2116300003300  | 2116300003390  |
| 2116300003130                | 2116300003220  | 2116300003310  | 2116300003400  |
| 2116300003140                | 2116300003230  | 2116300003320  | 2116300003410  |
| Números de pieza de posventa |                |                |                |
| 2141-12-2100-3               | 2241-12-2110-3 | 2242-11-2085-3 | 2242-11-2120-3 |
| 2242-11-2100-3               | 2241-12-2115-3 | 2242-11-2095-3 | 2242-12-2100-3 |
| 2241-12-2100-3               | 2241-82-2110-3 | 2241-11-2100-3 |                |

Nuevas mangueras de neumático de doble puerto de prueba



Si tiene alguna pregunta o necesita documentación PPAP, póngase en contacto con su gestor de cuenta o con el servicio de atención al cliente llamando al 800-876-3929.

Gracias por su paciencia y comprensión durante este periodo y esperamos poder satisfacer sus necesidades futuras.